

kw. 220 rz. 1

## NAGROBEK MAURYCEGO SPOKORNEGO

Orientacyjne datowanie Autor, warsztat: L. TOPOLSKI po 1917

Przybliżone wymiary obiektu [cm]: wys. od poziomu gruntu: 245, szer.: 472, głęb.: 88

Wymiary pola grobowego [cm]: Wysokość tumby [cm]: 510 x 505

Wysokość kompozycji rzeźbiarskiej [cm]: 52

MATERIAŁ	rzeźba	piaskowiec
	plaskorzeźba	
	kamieniarka	piaskowiec, jasnoszary i czarny granit
	tablice	
inne	litery mosiężne	

Zamocowanie elementów rzeźbionych trwale

Ekspozycja słoneczna; front zwrócony na: wschód w miesiącach letnich częściowo ocieniony

Kopie, repliki, ryciny, fotografie: fot. 165 w: "Za bramą wielkiej ciszy" Interpress, Warszawa 1990

OSTATNIA KONSERWACJA	klejenie	
	izolacja	
	fundament	
	uzupełnienia	
	fleki	
	rekonstrukcja	
	hydrofobizacja	
	inne	
rok wykonania	nr dokumentacji:	



## RODZAJE I STOPIEŃ NASILENIA ZNISZCZEŃ

[1]- umiarkowany, [2]- zaawansowany, [3]- bardzo duży\*

A) zabrudzenie [2] B) strefy zajęte przez glony, porosty lub mchy [2] C) nawarstwienia korozyjne [1] D) stare powłoki malarskie [ ] E) źle dopasowane zaprawy, kity i fleki [ ] F) dezintegracja strukturalna [1] G) korozja prętów, kotew, bolców [ ] H) odkształcenia [ ] I) zacieki [ ] J) przebarwienia [ ] K) wysolenia [1] L) pęknięcia [2] M) odpajające się zaprawy, kity i fleki [1] inne:

\* w odniesieniu do pozycji C, F, G, H, K, L, M, "3" oznacza zagrożenie rozpadem strukturalnym

## BRAKUJĄCE PARTIE

Drobne ubytki rzeźby (pochodzenia mechanicznego) w partii pleców, prawej stopy (palec), górny prawy narożnik płyty grobowej, fragment narożnej partii kamiennej ścianki (strona lewa).

## CZYNNIKI ZAGRAŻAJĄCE ZNISZCZENIEM

Pęknięcia strukturalne przebiegające wzdłuż osi pionowej, bocznej płaszczyzny lewego skrzydła kamiennej ściany nagrobka. Spęcherzenia i miejscowe złuszczenie się i osypywanie powierzchni frontowej ściany nagrobka. Pęknięcia narożnika podstawy rzeźby. Wypłukanie pionowych fug.

OKREŚLENIE STOPNIA ZAGROŻENIA [1]  
(według skali opisanej powyżej)

## DORAŻNE ŚRODKI ZABEZPIEZAJĄCE

Zamknięcie szczelin pęknięć drobnociągną zaprawą konserwatorską. Wzmocnienie osypujących się partii niehydrofobowym środkiem krzemorganicznym.

## UWAGI DODATKOWE

Maurycy Spokorny  
kw. 220 rz. 1

*cokół front*

S † P.  
MAURYCY  
SPOKORNY  
UR. 1 • IX • 1859 R.  
ZM. 8 • XII • 1917 R.

S. † P.  
RÓŻA IRENA  
SPOKORNY  
UR. 20 • X • 1866 R.  
ZM. 20 • XII • 1922 R.

*płyta grobowa*

GRÓB RODZINY  
SPOKORNYCH

*płyta grobowca strona prawa*

†  
Ś.P.  
TADEUSZ 1921 – 1955  
WIKTORIA 1891 – 1962  
STANISŁAW 1888 – 1965  
WIŚNIEWSKY



DODATKOWE FOTOGRAFIE

